



**CÂMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

REQUERIMENTO Nº 021/2018

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Dom Silvério/MG

O Vereador abaixo assinado, na forma regimental e depois de ouvir o plenário desta casa, solicita que seja oficializado ao Exmo.Srº. Prefeito Municipal que junto à Secretaria de Obras seja tomada a devida providência:

- ✓ Fazer um estudo nas trincas e rachaduras da residência de Dona Maria Batista Martins Aleixo, situada a Praça Vigário Felisberto nº 50, bairro Santa Rita, Dom Silvério/MG e verificar a possibilidade de estar sanando o problema.

Sala de Sessões da Câmara Municipal, 30 (trinta) de Abril de 2018.

Sergio Cristiano Alves
(Vereador – PDT)

JUSTIFICATIVA

A solicitação acima é um pedido da proprietária da referida residência que vem sofrendo com esse transtorno devido às rachaduras e trincas existentes nas paredes de sua residência ocasionadas pelo tranco dos veículos ao passar pelo quebra mola existente poucos metros antes de sua residência.

Sala de Sessões da Câmara Municipal, 30 (trinta) de Abril de 2018.

Sergio Cristiano Alves
(Vereador – PDT)