



**CÂMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

REQUERIMENTO Nº 040/2023

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Dom Silvério/MG

Os Vereadores abaixo assinado, na forma regimental e depois de ouvir o plenário desta casa, solicitam que seja oficializado ao Exmo. Srº. Prefeito Municipal que junto à Secretaria de Obras seja verificada a seguinte solicitação:

- ✓ Fazer um estudo nas trincas e rachaduras da residência de Senhor José Horta da Silva, conhecido popularmente por Zé Horta, residência situada a Rua do Rosário nº 167, bairro São Geraldo, Dom Silvério/MG e verificar a possibilidade de estar sanando o problema.

JUSTIFICATIVA

A solicitação acima é um pedido do proprietário da referida residência que vem sofrendo com esse transtorno devido às rachaduras e trincas existentes nas paredes de sua residência ocasionadas pelo tranco dos veículos, inclusive caminhão pesado de bloquete que passou na referida rua.

Sala de Sessões da Câmara Municipal, 26 (vinte e seis) de maio de 2023.

Marcos André Aleixo
(Vereador – MDB)

Marcos Heleno Barcellos
(Vereador – PL)