



**CÂMARA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

REQUERIMENTO ORAL Nº 049/2024

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Dom Silvério/MG,

O Vereador abaixo assinado, na forma regimental e depois de ouvir o plenário desta Casa solicita que seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que juntamente com o setor responsável seja verificada a seguinte solicitação:

- Avaliar/ analisar a grade que capta água pluvial recentemente instalada no final da Rua General Marcondes.

JUSTIFICATIVA

A referida grade instalada ao final da Rua General Marcondes ficou com o intervalo entre as grades bem grande, causando transtorno e insegurança aos moradores, transeuntes e principalmente as crianças que brincam na referida região.

Recentemente a roda da bicicleta de um garotinho adentrou a folga entre uma grade e outra preocupando a todos, pois se viesse algum veículo grande e pesado esse incidente poderia ter causado pânico em todos.

Por medida de segurança e a fim de evitar um desfecho trágico é de grande valia que seja analisado, revisto a solicitação acima mencionada.

Sala de Sessões da Câmara Municipal, 30 de setembro de 2024.

Marcos Heleno Barcellos
Vereador